



Teléfonos: 2236-9578 / 2236-9598

Fax: (506) 2236-9573/8363-6481

## ANÁLISIS DE AGUAS SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO

Empresa: Taboga

Tipo de Coolant: FCI Coolant ☐  
FCH Coolant ☐  
NTH Coolant ☐

Equipo: Cabezal, MACK

Identificación: P-39

Fecha de cambio:

Lavado      Sí ☐  
                  No ☐

Número de análisis	Horas Operación	HIERRO (0-0,1)	pH (9,0-10,0)	Cond. (Max. 2000)	RA (6,5-8)	T.eb (105°C-108°C)	Turbidez (Transparente)	Concentración Sólidos Precipitados	Color (VERDE)
160090112	25568,5	0,33	8,73	2120	2	101	Transparente	alta	café rojizo

### Observaciones

**9 de enero 2012**

Análisis 160090112. Es necesario cambiar el coolant ya que no presenta las características del FCH coolant, con valores muy bajos para un buen funcionamiento.

**Encargada de Laboratorio:** Victoria Chaves