



Teléfonos: 2236-9578 / 2236-9598

Fax: (506) 2236-9573/8363-6481

## ANÁLISIS DE AGUAS SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO

Empresa: Taboga

Tipo de Coolant: FCI Coolant ☐  
FCH Coolant ☐  
NTH Coolant ☐

Equipo: Camion pequeño, ISUZU

Identificación: P-01

Fecha de cambio:

Lavado Sí ☐  
No ☐

Número de análisis	Horas Operación	HIERRO (0-0,1)	pH (9,0-10,0)	Cond. (Max. 2000)	RA (6,5-8)	T.eb (105°C-108°C)	Turbidez (Transparente)	Concentración Sólidos Precipitados	Color (VERDE)
191060312	626694	3,9	9,12	1633	3	102°C	Opaco	Alta	rojo

### Observaciones

**6 de marzo 2012**

Análisis 191060312. La muestra presenta valores de RA y T.eb muy bajos, así como una alta concentración de sólidos y hierro. Es necesario realizar un lavado y cambio de coolant.

**Encargada de Laboratorio:** Victoria Chaves